

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Департамент по производству плавленного периклаза, Участок по обжигу огнеупорных материалов в электропечах №1					
01001001 Начальник участка	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
01001002 Мастер	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Департамент по производству плавленного периклаза, Участок пылеулавливания и прессования огнеупорных материалов					
01006001 Мастер	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			

1	2	3	4	5	6
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Департамент по производству порошков. Отделение слабоспеченных порошков					
03406110 Машинист вентиляционной и аспирационной установок, сварщик	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
03407107 Дробильщик, сварщик	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			

1	2	3	4	5	6
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Департамент по производству плавного периклаза, Участок по обжигу огнеупорных материалов в электропечах №1					
10010010 Машинист пневмотранспорта, 4 р	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
10010013А, 10010113А(10010013А), 10010213А(10010013А), 10010313А(10010013А), 10010413А(10010013А), 10010513А(10010013А) Дробильщик, 2 р	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты от теплового излучения, контролировать их состояние и применение работниками	Нормализация микроклимата			

1	2	3	4	5	6
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
10010014А, 10010114А(10010014А) Дробильщик, 3 р	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
10010015А, 10010115А(10010015А) Машинист крана (гр.20т.), 4 р	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты от теплового излучения, контролировать их состояние и применение работниками	Нормализация микроклимата			

1	2	3	4	5	6
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
10010016А, 10010116А(10010016А) Машинист крана (мостовой; гр32т.), 5 р	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты от теплового излучения, контролировать их состояние и применение работниками	Нормализация микроклимата			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
10010017А, 10010117А(10010017А), 10010217А(10010017А), 10010317А(10010017А), 10010417А(10010017А), 10010517А(10010017А), 10010617А(10010017А), 10010717А(10010017А), 10010817А(10010017А), 10010917А(10010017А), 10011017А(10010017А), 10011117А(10010017А) Плавильщик огнеупорного сырья, 4 р	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
	1. Использовать средства индивидуальной защиты от теплового излучения, контролировать их состояние и применение работниками	Нормализация микро-климата			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
10010020 Дробильщик (9 поток), 3 р	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
10010021 Дробильщик (дробильно-сортировочного комплекса), 3 р	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			

1	2	3	4	5	6
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Департамент по производству плавящего периклаза, Участок дробления огнеупорных материалов					
1002001 Начальник участка	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
10020010 Транспортировщик, 2 р	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
10020011 Машинист крана (гр.10т), 4 р	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
10020012А, 10020112А(10020012А), 10020212А(10020012А) Дробильщик, 3 р	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
10020013 Дробильщик (ДЦ-1,25; производительность 60 т\ч), 3 р	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками.	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
10020014А, 10020114А(10020014А), 10020214А(10020014А) Просеивщик порошков на механических ситах, 3 р	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			

1	2	3	4	5	6
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
10020016А, 10020116А(10020016А) Машинист мельниц, 3 р	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			

1	2	3	4	5	6
10020017 Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий, 3 р	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
10020018 Транспортёрщик 3 р	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			

1	2	3	4	5	6
10020019 Бегущик смесительных бегунов, 4 р	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
1002002 Мастер	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06..	Снижение вредного воздействия тяжести			
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
10020020А, 10020120А(10020020А) Машинист крана (мостовой, гр.10т), 4 р	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
10020021 Грузчик	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
10020022 Транспортёрщик 3 р	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			

1	2	3	4	5	6
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06..	Снижение вредного воздействия тяжести			
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
10020023А, 10020123А(10020023А) Оператор измельчительного комплекса	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Управление контроля качества и испытаний Участок №1					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
11010003А, 11010103А(11010003А) Контролер продукции обогащения (сырого магнезита, доломита)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
11010005А, 11010105А(11010005А) Лаборант по анализу формовочных и шихтовых смесей	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление контроля качества и испытаний Участок №2					
11020003А, 11020103А(11020003А), 11020203А(11020003А), 11020303А(11020003А), 11020403А(11020003А) Контролер материалов, металлов, полуфабри- катов и изделий (по паспортизации)	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
11020014 Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (по паспортизации)	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Управление контроля качества и испытаний Участок №3					
11030007А, 11030107А(11030007А) Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (по контролю качества порошков и паспортизации)	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
11030008А, 11030108А(11030008А) Лаборант по анализу формовочных и шихтовых смесей	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			

1	2	3	4	5	6
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление контроля качества и испытаний Лаборатория №1					
11110015А, 11110115А(11110015А), 11110215А(11110015А) Лаборант по анализу формовочных и шихтовых смесей	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
11110017А, 11110117А(11110017А) Лаборант по физико-механическим испытаниям	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
11110018А, 11110118А(11110018А), 11110218А(11110018А) Лаборант по физико-механическим испытаниям	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
11110020 Лаборант по физико-механическим испытаниям	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Управление контроля качества и испытаний Лаборатория №2					
11120013А, 11120113А(11120013А), 11120213А(11120013А), 11120313А(11120013А), 11120413А(11120013А) Лаборант по анализу формовочных и шихтовых смесей	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба главного механика. Группа ТОиР комплекса плавленных порошков					
2010020 Электрогазосварщик 4р.	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Департамент по производству порошков. Отделение слабоспеченных порошков					
34061002 Старший обжигальщик на печах	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты от теплового излучения, контролировать их состояние и применение работниками	Нормализация микроклимата			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
34061006 Старший дробильщик	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			

1	2	3	4	5	6
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
34061007А, 34061307А(34061007А) Дробильщик	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
34061010 Машинист вентиляционной и аспирационной установок	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			

1	2	3	4	5	6
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
3406105 Обжигальщик на печах, сварщик	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты от теплового излучения, контролировать их состояние и применение работниками	Нормализация микроклимата			
	1. Ограничить пребывание персонала в зоне воздействия электромагнитных полей повышенной интенсивности минимально необходимым для проведения операций временем ("защита временем"). 2. Рассмотреть возможность и целесообразность экранирования источников излучения (рабочих мест).	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			

1	2	3	4	5	6
3406107 Дробильщик, слесарь	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
3406110 Машинист вентиляционной и аспирационной установок, слесарь	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Департамент по производству порошков. Отделение плотноспеченных порошков.					
34062007 Машинист мельниц (№1) 4р.	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			

1	2	3	4	5	6
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты от теплового излучения, контролировать их состояние и применение работниками	Нормализация микроклимата			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
34062012 Машинист вентиляционной и аспирационной установок	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
34062078 Машинист мельниц (№1) 4р., слесарь	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
3406212 Машинист вентиляционной и аспирационной установок, сварщик	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Ограничить пребывание персонала в зоне воздействия электромагнитных полей повышенной интенсивности минимально необходимым для проведения операций временем ("защита временем"). 2. Рассмотреть возможность и целесообразность экранирования источников излучения (рабочих мест).	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			

1	2	3	4	5	6
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
3406312 Машинист вентиляционной и аспирационной установок, слесарь	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Департамент по производству порошков. Отделение слабоспеченных порошков					
3406605 Обжигальщик на печах, слесарь	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты от теплового излучения, контролировать их состояние и применение работниками	Нормализация микроклимата			

1	2	3	4	5	6
	1. Ограничить пребывание персонала в зоне воздействия электромагнитных полей повышенной интенсивности минимально необходимым для проведения операций временем ("защита временем"). 2. Рассмотреть возможность и целесообразность экранирования источников излучения (рабочих мест).	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Департамент по производству порошков. Отделение плотноспеченных порошков.					
34068207 Машинист мельниц (№1) 4р., сварщик	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Ограничить пребывание персонала в зоне воздействия электромагнитных полей повышенной интенсивности минимально необходимым для проведения операций временем ("защита временем"). 2. Рассмотреть возможность и целесообразность экранирования источников излучения (рабочих мест).	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			

1	2	3	4	5	6
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Департамент по производству порошков. Отделение слабоспеченных порошков					
3408161 Старший дробильщик, слесарь	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Департамент по производству порошков. Участок производства и формовки огнеупорных материалов					
34083518 Просеивщик порошков на механических ситах, 3 разряд (слесарь-ремонтник, электрогазосварщик)	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение запыленности			

1	2	3	4	5	6
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Департамент горнорудного производства					
41000008 Машинист буровой установки	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Использовать средства индивидуальной защиты, контролировать их состояние и применение работниками 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать создающее вибрацию оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями, обеспечивать исправное состояние виброопор оборудования.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			

Дата составления: 28.08.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Начальник УПКиОТ
(должность)

(подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист (по производствен-
ному контролю электробезопасности)
(должность)

(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Директор по персоналу
(должность)

(подпись)

Председатель Саткинской первичной
профсоюзной организации
(должность)

(подпись)

Председатель цехового комитета ДППП
(должность)

(подпись)

Ведущий специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5970

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Павлов Евгений Александрович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

31.08.2026
(дата)

Устинский Владимир Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Севастьянова Ирина Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Носачева Любовь Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

31.08.2026
(дата)
31.08.2026
(дата)
31.08.2026
(дата)

Чистяков Олег Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Захарова Мария Андреевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Томилова Марина Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

31.08.2026
(дата)
31.08.2026
(дата)
31.08.2026
(дата)

Власов Юрий Павлович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.08.2026
(дата)