

**Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>УККиИ</b>					
<i>Участок №3</i>					
11030010A(11030010-1A; 11030010-2A). Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (по внешней приемке)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	УККиИ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
<i>Лаборатория №3</i>					
11130001. Начальник лаборатории	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	УККиИ	
11130002. Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	УККиИ	
11130003. Ведущий инженер	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	УККиИ	
11130005. Инженер-химик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	УККиИ	
11130006A(11130006-1A; 11130006-2А; 11130006-3А). Лаборант химического анализа	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	УККиИ	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	УККиИ	
<i>ОЗОС</i>					
00000406. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>ДИТ</i>					
<i>Управление информационных технологий</i>					
05010202. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
501020101. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
501020102. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
501020103. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
501020104. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
05010404. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
05010405. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
05010406. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
05010407. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
05010408. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
05010409. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
05010410. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
05010411. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
05010412. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
05010418. Помощник инженера-программиста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>УСМК</b>					
00940008. Эксперт по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>УВК</b>	<b>УВК</b>				
12010204. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Управление ремонтами</b>					
23. Ведущий специалист по мониторингу и анализу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Юридическое управление</b>					
00340111. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
00003404. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
<i>Представительство в г. Санкт-Петербург</i>					
00151015. Ведущий менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Обособленное подразделение в г. Череповец</i>					
00361002. Технический специалист (в сталеплавильном производстве)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
00361003. Ведущий специалист (по печам прокатного производства и машиностроения)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Обособленное подразделение в г.Липецк</i>					
00391002. Технический специалист (в сталеплавильном производстве)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>ДПП</b>					
<i>Общецеховой персонал</i>					
294066. Ведущий специалист (по производственно-технологическому сопровождению)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
<i>Участок производства и формовки огнеупорных материалов</i>					
34030001. Начальник участка	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
34030002. Старший мастер	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
31080011. Мастер	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
34030003. Мастер (по производству)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	

1	2	3	4	5	6
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
34030004. Мастер (по технологии)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
34080510A(34080510-1А). Просевщик порошков на механических ситах, 3 разряд	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
340805B10. Просевщик порошков на механических ситах, 3 разряд (слесарь-ремонтник, электрогазосварщик)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
340805B10. Просевщик порошков на механических ситах, 3 разряд (слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
340805141A(340805141-1А; 340805141-2А). Загрузчик сырья и полуфабриката, 3 разряд	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	

1	2	3	4	5	6
340805142. Загрузчик сырья и полуфабриката, 3 разряд (слесарь-ремонтник, электрогазосварщик)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
340805143. Загрузчик сырья и полуфабриката, 3 разряд (слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
340805144. Загрузчик сырья и полуфабриката, 3 разряд (слесарь-ремонтник)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
340805151. Загрузчик сырья и полуфабриката (№1)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
340805152A(340805152-1A). Загрузчик сырья и полуфабриката (слесарь-ремонтник, электрогазосварщик)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	

1	2	3	4	5	6
340805153. Загрузчик сырья и полуфабриката (№1) (слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
34080516. Дробильщик, 4 разряд	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
340805Б16. Дробильщик, 4 разряд (слесарь-ремонтник, электрогазосварщик)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
340805В16. Дробильщик, 4 разряд (слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
340805Д16. Дробильщик, 4 разряд (слесарь-ремонтник)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
34080517. Загрузчик сырья и полуфабриката, 3 разряд	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	

1	2	3	4	5	6
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
340805171. Загрузчик сырья и полуфабриката, 3 разряд (слесарь-ремонтник, электрогазосварщик)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
Участок производства и прессования огнеупорных материалов					
34040001. Начальник участка	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
34040002. Старший мастер	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
34090011. Мастер (по производству)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
34090007. Мастер (по технологии)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
34090513. Просевщик порошков на механических ситах, 3 разряд	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
340905Д13. Просевщик порошков на механических ситах, 3 разряд (слесарь-ремонтник)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	

1	2	3	4	5	6
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
340905141А(340905141-1А; 340905141-2А). Загрузчик сырья и полуфабриката (№1)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
340905142А(340905142-1А). Загрузчик сырья и полуфабриката (№1) (слесарь-ремонтник)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
340905143. Загрузчик сырья и полуфабриката (№1) (электрогазосварщик)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
340905151. Загрузчик сырья и полуфабриката, 3 разряда	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
340905152. Загрузчик сырья и полуфабриката, 3 разряд (слесарь-ремонтник, электрогазосварщик)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
340905153. Загрузчик сырья и полуфабриката, 3 разряд (слесарь-ремонтник)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
34040211. Загрузчик сырья и полуфабриката, 2 разряд	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
34040212. Загрузчик сырья и полуфабриката, 2 разряд (слесарь-ремонтник)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
34090517. Дробильщик, 3 разряд	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
340905Б17. Дробильщик, 3 разряд (слесарь-ремонтник, электрогазосварщик)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
340905Д17. Дробильщик, 3 разряд (слесарь-ремонтник)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
34090518. Загрузчик сырья и полуфабриката, 3 разряд	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	

1	2	3	4	5	6
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
340905181. Загрузчик сырья и полуфабриката, 3 разряд (слесарь-ремонтник)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
340905182. Загрузчик сырья и полуфабриката, 3 разряд (слесарь-ремонтник, электрогазосварщик)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
3401090519. Просевщик порошков на механических ситах, 3 разряд	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
34010905191. Просевщик порошков на механических ситах, 3 разряд (слесарь-ремонтник)	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
Участок обжига слабоспеченных и плотноспеченных порошков					
294073А(294073-1А). Обжигальщик на печах	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	

1	2	3	4	5	6
	Микроклимат: В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны быть использованы защитные мероприятия: выдача специальной одежды.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
34062A05A(34062A05-1A). Обжигальщик на печах	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДПП	
	Микроклимат: В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны быть использованы защитные мероприятия: выдача специальной одежды.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	Постоянно	ДПП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДПП	
<b>СГМ</b>					
<i>Группа технического обслуживания и ремонта комплекса плавленных порошков</i>					
2010019. Слесарь-ремонтник 4 р	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	СГМ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	СГМ	
<b>СГЭ</b>					
37000016. Руководитель по техническому обслуживанию и ремонтам энергетического оборудования электроплавильного производства	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	СГЭ	
	Микроклимат: В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны быть использованы защитные мероприятия: выдача специальной одежды.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	Постоянно	СГЭ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	

1	2	3	4	5	6
<i>Группа технического обслуживания и ремонта электрооборудования комплекса плотносущенных порошков</i>					
37000005. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 р	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	СГЭ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	СГЭ	
37000006. Электрик участка	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	СГЭ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	СГЭ	
<i>Группа технического обслуживания и ремонта электрооборудования комплекса плавленных порошков</i>					
37010011. Электрик участка	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	СГЭ	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	СГЭ	
37010012. Электрик участка	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	СГЭ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	СГЭ	
37010013. Электрик участка	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	СГЭ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	СГЭ	
37010014. Электрик участка	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	СГЭ	

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	СГЭ	
<b>ДППП</b>					
<i>Участок по обжигу огнеупорных материалов в электропечах №1</i>					
10010231A(10010231-1A; 10010231-2А). Плавильщик огнеупорного сырья (периклазового состава), 5 разряд	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДППП	
	ЭМП50: Ограждение от воздействия электромагнитных полей	Применение СИЗ, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Постоянно	ДППП	
	Микроклимат: В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны быть использованы защитные мероприятия: выдача специальной одежды.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	Постоянно	ДППП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДППП	
10010232A(10010232-1A). Плавильщик огнеупорного сырья (хромитопериклазового состава), 5 разряд	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДППП	
	ЭМП50: Ограждение от воздействия электромагнитных полей	Применение СИЗ, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Постоянно	ДППП	
	Микроклимат: В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны быть использованы защитные мероприятия: выдача специальной одежды.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	Постоянно	ДППП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	

1	2	3	4	5	6
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДППП	
10010233A(10010233-1A). Плавильщик огнеупорного сырья (периклазошпинельного состава), 5 разряд	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДППП	
	ЭМП50: Ограждение от воздействия электромагнитных полей	Применение СИЗ, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Постоянно	ДППП	
	Микроклимат: В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны быть использованы защитные мероприятия: выдача специальной одежды.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	Постоянно	ДППП	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Управление трудовыми ресурсами (УТР)	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	снижение уровня воздействия вредного фактора на организм	Постоянно	ДППП	
<b>УРИП</b>					
250302. Заместитель технического директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций</b>					
420101. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		-	-	-
420102. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		-	-	-
420103. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		-	-	-
<b>ДГРП</b>					
<i>Департамент горнорудного производства</i>					
41100002. Машинист экскаватора	Шум: Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	Постоянно	ДГРП	
	Вибрация(общ): Осуществлять контроль состояния средств виброизоляции (сиденья, амортизаторов, подвески и т.д)	Снижение уровня вибрации	Постоянно	ДГРП	

1	2	3	4	5	6
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	ДГРП	

Дата составления: 13.05.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
Начальник управления производствен-

ного контроля и охраны труда

(должность)

(подпись)

Павлов Евгений Александрович

11.06.2025

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист (по производственному контролю электробезопасности) УПКиОТ

(должность)

(подпись)

Устинский Владимир Николаевич

11.06.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Стрыгина Елена Александровна

11.06.2025

(дата)

Директор по персоналу

(должность)

(подпись)

Носачева Любовь Александровна

11.06.2025

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

Голубаев Александр Витальевич

11.06.25

(дата)

Председатель цехового комитета ДППП

(должность)

(подпись)

Захарова Мария Андреевна

11.06.25

(дата)

Специалист (по охране труда) УПКиОТ

(должность)

(подпись)

Куликова Елена Григорьевна

11.06.2025

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Христенко Маргарита Александровна

13.05.25

(дата)

6022

(№ в реестре экспертов)

(подпись)